



PROBLEMI FREQUENTI ASSOCIATI ALL'INSTALLAZIONE E NON ALLA STUFA

PANADERO


1ª Caso.- Comignolo al di sotto della linea del tetto.




2ª Caso.- Comignolo al di sopra della linea del tetto ma con un edificio elevato nelle vicinanze.




3er Caso.- Comignolo incassato nella parte finale




4º Caso.- Strangolamento del tubo adibito all'uscita del fumo.




5ª Caso.- Il tubo rinforzato non deve avere un angolo di 90 gradi (accumulazione di fuliggine).



CORRETTO



Con massa refrattaria in unione o connessa.



Senza massa refrattaria in unione o connessa.

INCORRETTO

IMPORTANTE: Il fumo ha una percentuale di umidità. Quando l'aria calda esce dal comignolo si incontra con l'aria fredda esterna e, la differenza di temperatura tra l'interno del tubo e l'esterno, fa sì che precipiti sopra il lato del tubo, convertendosi in liquido. Questo, può scorrere per la parete interna del tubo e se non è totalmente sigillato con un riempitivo refrattario o i tubi non dispongono di un'aggiunta di gomma agli estremi, questo catrame verrà a formarsi all'esterno dell'installazione e danneggerà le piastrelle