



# CONSEJOS DE INSTALACION

# PANADERO

1ª Caso.- Sombrerete por debajo de la línea de cumbrera.




2ª Caso.- Sombrerete por encima de la cumbrera, pero con edificio alto próximo.




3er Caso.- Sombrerete encajado hasta el final.




4º Caso.- Estrangulación del tubo de la salida de humos.



5ª Caso.- Tubo macizado debido a un tramo horizontal (acumulación de hollín).




CORRECTO



Con masa refractaria en la unión o con junta.

Sin masa refractaria en la unión o sin junta.



INCORRECTO

**IMPORTANTE:** El humo tiene un porcentaje de humedad, cuando llega al exterior, la diferencia de temperatura entre el interior del tubo y el exterior hace que precipite sobre el lateral del tubo, convirtiéndose en alquitrán líquido y éste puede escurrir por la pared del interior del tubo. Si los tubos no están totalmente sellados con masilla refractaria o no llevan junta de goma en los extremos, ese alquitrán saldrá al exterior de la instalación y dañará su baldosa.